
Da in letzter Zeit unsere Berichterstattung etwas zurückhaltend war, gibt es nun eine kleine Zusammenfassung über die umgesetzten Arbeiten im Jahr 2013.


Fernschreiber/ Lochstreifenleser:



Der Lochsteifenleser von unserem T51 hat sich in einem lauten Knall verabschiedet. Schuld daran waren die Funkentstörkondensatoren. Diese waren durch Alterung schlicht und ergreifend explodiert.




Nach dem Austausch der Kondensatoren konnte der Lochstreifenleser wieder in Betrieb gehen.






Bei Wiederanlieferung ist das Becken bereits eingebaut. Nach vollendeter Arbeit war auch






Bu1
Bu2
24V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Signal 1
0 – Signal – 0
A29 A27 A25 A23 A21 A19 A17 A15 A13 A11 A9 A7 A5 A3 A1
B28 B26 B24 B22 B20 B18 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2
C29 C27 C25 C23 C21 C19 C17 C15 C13 C11 C9 C7 C5 C3 C1